

# Effect of WC content on porosity percentage, microstructure, and mechanical behavior of steel foam manufactured through powder metallurgy using space holder technique

#### \*Hamid Sazegaran<sup>1</sup>, Zahra Vali Pour<sup>2</sup>, Farhad KhoramShahi<sup>3</sup>

1- Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.

2- B.Sc., Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.

3- M.Sc., Research and Development Manager of Mashhad Powder Metallurgy Company, Mashhad, Iran.

Citation: Sazegaran H, Vali Pour Z, KhoramShahi F. Effect of WC content on porosity percentage, microstructure, and mechanical behavior of steel foam manufactured through powder metallurgy using space holder technique. Metallurgical Engineering 2020: 23(2): 142-153 http:// dx.doi.org/10.22076/me.2020.120746.1279

doj : http://dx.doi.org/10.22076/me.2020.120746.1279

#### ABSTRACT

In this present work, steel foams were successfully manufactured through powder metallurgy route using urea granules as space holder and influences of WC content (0, 0.5, 1, 2, and 4 wt. %) added into cell walls were studied on porosity percentage, microstructure of cell walls, and mechanical properties of steel foams. The microstructure of cell walls was evaluated using optical microscope and scanning electron microscope equipped with image processing software. Increasing WC has little effect on surface fraction and sphericity of cell, while the surface fraction and sphericity of the pores formed into the cell walls are strongly affected by the addition of WC. The mechanical behavior of the steel foams was conducted using compression test. The porosity of the steel foams is between 73 % and 80 % and with the increase in WC content, the porosity percentage decreases. The results of microscopic evaluations indicated that the microstructure of cell walls contains ferrite and pearlite, with tungsten carbide particles distributed uniformly. The stress vs. strain curves of the steel foam have an elastic region, a long saw-tooth plateau region, and a fracture point and the curves are shifted upward as the WC content increased.

Keywords: Steel foam, WC, Space holder technique, Microstructure of cell wall, Compressive behavior.

Received: 26 January 2019 Accepted: 15 December 2020

.....

\* Corresponding Author:

Hamid Sazegaran, PhD
Address: Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.
Tel: +98 (51) 47017419
E-mail: h.sazegaran@qiet.ac.ir





## اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز

\*حمید سازگاران'، زهرا ولی پور'، فرهاد خرمشاهی"

۱- استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران. ۲- فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران. ۳- مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت متالورژی پودر مشهد، مشهد، ایران.

### چکیدہ

در پژوهش حاضر، فومهای فولادی به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانههای اوره به عنوان فضاساز به صورت موفقیت آمیز تولید شدند و اثر افزودن کاربید تنگستن (۰، ۸/۱، ۱، ۲ و ۴ درصد وزنی) به فولاد سازنده دیواره سلولها بر روی میزان تخلخل، ریز ساختار دیواره سلولها و ویژگیهای مکانیکی فومهای تولیدی مطالعه شد. ریز ساختار دیواره سلولها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به نرمافزار پردازش تصویر ارزیابی گردید. افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن تاثیر اندکی بر روی کسر سطحی و میزان کرویت سلولها دارد و این در حالی است که کسر سطحی و میزان کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها شدیداً تحت تاثیر افزودن کاربید تنگستن است. رفتار مکانیکی فومهای فولادی تولید شده توسط انجام آزمون فشار تعیین شدند. درصد تخلخل فومهای تولیدی بین ۳۷ تا ۵۰ درصد است و با افزایش میزان تنگستن است. رفتار مکانیکی فومهای فولادی تولید شده توسط انجام آزمون فشار تعیین شدند. درصد تخلخل فومهای تولیدی بین ۳۷ تا ۲۰۸ کاربید تنگستن، درصد تخلخل کاهش می بابد. نتایج ارزیابی های میکروسکوپی حاکی از آن است که ریز ساختار دیواره سلولها شاه فریت و پرلیت است که فرا کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها شدیداً تحت تاثیر افزودن کاربید تنگستن است. رفتار مکانیکی فومهای فولادی تولید شده توسط انجام آزمون فشار تعیین شدند. درصد تخلخل فومهای تولیدی بین ۳۷ تا ۲۰ درصد است و با افزایش میزان کاربید تنگستن، درصد تخلخل کاهش می یابد. نتایج ارزیابیهای میکروسکوپی حاکی از آن است که ریز ساختار دیواره سلولها شامل فریت و پرلیت است که ذرات کاربید تنگستن به صورت یکنواخت درون آن توزیع یافتهاند. منحنی تنش – کرنش فومهای فولادی دارای ناحیه الاستیک، ناحیه پلاتو طولانی دندانه اره ای و نقطه شکست است و با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن، منحنی ها سمت بالا شیفت مییابند.

واژههای کلیدی: فوم فولادی، کاربید تنگستن، روش فضاساز، ریزساختار دیواره سلولها، رفتار فشاری.

#### دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

#### ۱. مقدمه

فومهای فلزی یا فلزات سلولی (همان فلزات پُر تخلخل) دستهای جدید از مواد مهندسی پیشرفته هستند که به دلیل چگالی پایین، نسبت استحکام و سفتی به وزن بالا، جذب انرژی عالی، سطح ویژه زیاد، رفتار حرارتی و صوتی جالب میتوانند به صورت موفقیتآمیز در بسیاری از کاربردهای صنعتی به کار برده شوند [۴–۱]. فلزات مختلفی به منظور تولید فومهای فولادی استفاده میشوند، اما استفاده از فولاد که دارای ویژگیهای جالب توجهی است، به عنوان ماده سازنده دیواره سلولها میتواند سبب عملکرد بهتر فوم تولیدی شود [۵]. فومهای فولادی به روشهای مختلفی تولید میشوند که فرآیندهای اصلی تولید آنها شامل ۱) تولید از حالت مذاب، ۲) تولید از حالت جامد، ۳) تولید از حالت بخار یا گاز

و ۴) تولید از یونهای حاوی آهن است [۶و۷]. باید در نظر داشت که تولید از حالت مذاب دارای مشکلات فراوانی است که نمونههایی از آنها شامل بالا بودن دمای ذوب، مشکلات مذابریزی و انجماد میباشد. البته، قابلیت بیشتری برای کنترل سلولها در تولید از حالت جامد یا تولید به روش متالورژی پودر میسر است [۸].

در تولید فومهای فولادی به روش متالورژی پودر، امکان کنترل موفولوژی (اندازه، شکل و توزیع) سلولها یا همان حفرات و همچنین ضخامت دیواره سلولها وجود دارد که استفاده از گویهای توخالی فولادی [۹و۱۰] و به کارگیری فضاسازهای مختلف [۱۹–۱۱] بسیار مفید است. در روش استفاده از فضاساز، اغلب ذرات یا دانههای کربآمید [۱۵–۱۱]، میر الماله ۲۵] و غیره به

<sup>••••••</sup> 

<sup>\*</sup> نویسنده مسئول:

دکتر حمید سازگاران

**نشانی**: خراسان رضوی، قوچان، دانشگاه صنعتی قوچان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع. **تلفن: ۲۷۰۱۷۴۱** (۵۱) ۹۸+ ۲۰۰۰ می منابع این می منابع می می می می می می

پست الکترونیکی: h.sazegaran@qiet.ac.ir





اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریز ساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز



شكل 1. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از پودرهاي الف) آهن، ب) آهن حاوي فسفر و ج) كاربيد تنگستن.

کوچک تر از µm ۰/۵	از ۵/۰ تا μm	از ۱ تا ۲ μm	از ۲ تا ۴۵ µm	از ۴۵ تا ۶۳ µm	از ۶۳ تا ۱۰۰ μm	اندازه ذرات
•	•	•	۲۵	٣٢	۴۳	آهن
44	٣۴	77	•	•	•	كاربيد تنگستن

عنوان مواد فضاساز که سازنده سلولها هستند، با پودرهای آهن و افزودنیهای مختلف که سازنده دیواره سلولها هستند، مخلوط می شوند و سپس، فرآیندهای فشردن، خروج فضاساز و تفجوشی صورت می گیرد. البته در برخی موارد، ابتدا تفجوشي و پس از آن، خروج فضاساز انجام مي گيرد [۲۰]. خروج فضاساز می تواند به شیوههای مختلفی صورت گیرد که دو روش مرسوم شامل روش انحلال فضاساز درون یک حلال مناسب [۲۱و۲۲] و روش تبخیر یا تجزیه حرارتی فضاساز در شرایط دمایی مناسب [۱۸و۱۸] است.

جدول ۱. توزیع ذرات پودرهای آهن و کاربید تنگستن.

مطالعات فراوانی بر روی ایجاد و توسعه فرآیندهای تولید فومهای فولادی به روشهای متنوع صورت گرفته است [۵۱] و به عنوان یک نمونه جالب توجه، فومهای فولاد زنگنزن با هستههایی که میزان تخلخل آنها به صورت گرادیانی تغییر میکند، تولید و ارزیابی شدند [۲۲]. علاوه بر

این، فرآیند تولید و اثرات پیر شدن در فومهای فولاد زنگنزن ۲۳ است ۲۳ این در حالی است ۲۳]. این در حالی است که تاثیرات افزودن عناصر آلیاژی و ذرات استحکام بخش همانند کاربیدها، نیتریدها و اکسیدهای سرامیکی مختلف بر روی فومهای فولادی تولیدی به روش متالورژی پودر و با استفاده از فضاساز به صورت كامل بررسی نشده است. با این وجود، اثر مس بر روى ميزان تخلخل، ريزساختار ديواره سلولها و رفتار فشاری فومهای فولادی ارزیابی شده است و نتایج بیان مىكنند كه افزودن مس به مخلوط پودرهاى مورد استفاده سبب ایجاد شرایط تفجوشی حالت مایع یا ذوبی می شود که در چنین شرایطی، ذرات مس افزوده شده در طی فرآیند تفجوشی ذوب می شوند و بهبود اتصال ذرات آهن به یکدیگر را نتیجه می دهند [۲۴]. میزان تخلخل، در فومهای فولادی حاوی مس بین ۷۱/۹ درصد تا ۷۷/۲ درصد و بهبود ضریب

찬 مهندسي مآلور ژي





شکل ۲. دانههای اوره الف) قبل از پوششدهی و ب) بعد از پوششدهی.

کشسانی، تنش پلاتو، تنش شکست و کرنش نقطه شکست به ترتیب به میزان ۴/۵، ۶، ۶/۶ و ۲/۵ برابر گزارش شده است.

در پژوهشی دیگر، تاثیرات افزودن عنصر کروم بر رفتار مکانیکی فومهای فولادی بررسی شده است و بهبود تنش پلاتو از ۴۱/۷ به ۱۵۳/۲ MPa، تنش نقطه شکست از ۴۲/۳ به ۱۸۲/۴ MPa و ضریب کشسانی از ۱/۲۳ به ۳/۷۳ GPa گزارش شده است [۲۵]. با توجه به مطالعات بسیار اندک در زمينه تاثيرات افزودن عناصر آلياژي و ذرات استحكامبخش بر روی رفتار و عملکرد فومهای فولادی، در این پژوهش به بررسی تاثیرات افزودن کاربید تنگستن بر روی مورفولوژی سلولها، میزان تخلخل، ریزساختار دیواره سلولها و رفتار فشاری فومهای فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانههای اوره به عنوان فضاساز پرداخته می شود. البته، هدف اصلى ارزيابى تاثيرات ناشى از افزودن مقادير مختلف کاربید تنگستن بر روی میزان تخلخل، مورفولوژی سلولها، مشخصات ریزساختاری دیواره سلولها و منحنی تنش- کرنش فشاری فومهای فولادی تقویت شده با ذرات کاربید تنگستن است.

## ۲. مواد و روش تحقیق

#### مواد

به منظور تولید فومهای فولادی از پودر تجاری آهن (تهیه شده از شرکت متالورژی پودر خراسان با خلوص ۹۹/۹ درصد)، پودر گرافیت (تهیه شده از شرکت متالورژی پودر مشهد با خلوص ۹۹/۹۹ درصد)، پودر آهن حاوی فسفر (تهیه شده از شرکت متالورژی پودر مشهد حاوی ۱۳/۵ درصد وزنی فسفر) و پودر کاربید تنگستن به عنوان ماده سازنده دیواره سلولها و از دانههای اوره به عنوان فضاساز یا پُرکننده فضا استفاده شد. مقدار پودر گرافیت افزودنی برابر ۶/۰ درصد وزنی است

و پودر آهن حاوی فسفر به گونهای اضافه شد که مقدار فسفر برابر ۲ درصد وزنی باشد. مقدار کاربید تنگستن اضافه شده برابر ۰، ۲، ۵، ۲ و ۴ درصد وزنی است. در شکل ۱، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودرهای آهن، آهن حاوی فسفر و کاربید تنگستن نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده میشود، پودرهای آهن که به روش اتمیزه آبی تولید شدهاند، دارای اشکال نامنظم و به صورت تقریباً گرد هستند. پودر آهن حاوی فسفر دارای دو نوع ذره متفاوت است که اختلاف اندازه زیادی با یکدیگر دارند. پودرهای کاربید تنگستن دارای اشکال نامنظم و گوشهدار هستند. در جدول ۱، توزیع ذرات پودرهای آهن و کاربید تنگستن ارائه شده است.

## توليد فومهاي فولادي

مراحل تولید فومهای فولادی حاوی مقادیر مختلف کاربید تنگستن به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانههای اوره به عنوان فضاساز شامل ۱) اختلاط پودرها، ۲) پوشش دهی دانههای اوره توسط مخلوط پودری، ۳) فشردن دانههای اوره پوشش داده شده، ۴) خروج دانههای اوره توسط انحلال درون آب و ۵) تفجوشی است. در اولین مرحله، پودرهای آهن، گرافیت، آهن حاوی فسفر و کاربید تنگستن با مقادیر مناسب توسط یک دستگاه مخلوط کن مخصوص پودر با مناسب توسط یک دستگاه مخلوط کن مخصوص پودر با شدند. در طی این مرحله، اختلاط به صورت کامل صورت گرفت و مخلوط کاملاً همگن تولید شد. سپس، از یک محفظه استوانهای از جنس پلی اتیلن که قابلیت چرخش در امتداد محور را دارد، به منظور پوشش دهی دانههای اوره استفاده شد. در این فر آیند، ابتدا مقدار مشخصی از دانههای اوره (۴۹ درصد وزنی) به درون محفظه انتقال یافتند و ۲ درصد وزنی اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریز ساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با 🧖 مهترسی متالورژی

آب به آنها اضافه شد. در ادامه، محفظه با سرعت ۲۰۳ الم به مدت ۲ min به چرخش در آمد و در نتیجه، سطوح دانههای اوره با آب واکنش میدهند و چسبنده میشوند. پس از آن، مخلوط پودری (۴۹ درصد وزنی) به دانههای اوره چسبنده درون محفظه اضافه شد و فرآیند چرخش با همان سرعت به مدت ۵ min کا تکرار گردید. در نتیجه، پودرها به سطوح چسبنده دانههای اوره میچسبند و فرآیند پوشش دهی دانههای اوره صورت میگیرد. در انتها، فرآیند خشک شدن دانههای اوره پوشش داده شده درون یک آون الکتریکی در دمای ۲۰ کا به مدت ۴ ساعت انجام شد. در شکل ۲-الف، دانههای اوره مورد استفاده و در شکل ۲-ب، دانههای اوره دانههای اوره مورد استفاده و در شکل ۲-ب، دانههای اوره

در مرحله سوم، فرآیند فشردن دانههای اوره پوشش داده شده توسط یک پرس هیدرولیک با ظرفیت ۳۰ تن و با یک قالب استوانه ای از جنس فولاد قالب سخت شده صورت گرفت. قالب دارای یک حفره استوانهای شکل با قطر ۱۲ mm و ارتفاع ۳۲۰ mm است که دانههای اوره پوشش داده شده درون آن ریخته می شوند و فرآیند فشردن از دو طرف توسط سمبههایی از جنس فولاد ابزار سخت شده انجام می گیرد. فشار اعمالی برابر ۱۵۰ MPa انتخاب شد و نمونههای اولیه با ارتفاعی بیشتر از ۱۸ mm تولید شدند. در شکل ۳، تصویری از نمونههای اولیه فشرده شده نشان داده شده است. پس از تهیه نمونههای اولیه فشرده شده، فرآیند انحلال دانههای اوره توسط آب مقطر صورت می گیرد. در این مرحله، نمونهها درون یک محفظه حاوی آب مقطر در دمای محیط و به مدت ۱ min قرار می گیرند. سیس، فرآیند خشک کردن توسط یک آون الکتریکی در دمای C° ۷۵ به مدت ۲ ساعت صورت گرفت. فرآیندهای انحلال و خشک کردن، ۱۰ مرتبه تکرار شدند و در نتیجه، در حدود ۹۰ درصد وزنی اوره از درون نمونههای فشرده شده خارج شد. انجام فرآيند انحلال به صورت پيوسته اغلب موجب آسیب به دیواره سلولها می شود. برای بررسی میزان انحلال اوره در طی مراحل مختلف انحلال، نمونهها پس از هر مرحل خشک شدن توسط ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۱ g توزین شدند.

در پایان، فرآیند تفجوشی یا زینترینگ توسط یک کوره مخصوص متالورژی پودر (شرکت متالورژی پودر مشهد) صورت گرفت. محیط کوره شامل آمونیاک شکسته به همراه مقداری هیدروژن افزودنی است که ترکیب شیمیایی آن به صورت ۱۰ درصد حجمی نیتروژن و ۹۰ درصد حجمی هیدورژن است. باید در نظر داشت که علت انتخاب اتمسفر آمونیاک شکسته این است که در اغلب فرآیندهای تفجوشی قطعات فولادی به صورت صنعتی و نیمه صنعتی، این اتمسفر سبب اتصال بسیار خوب ذرات به یکدیگر میشود و علاوه بر این، تاثیر احیاءکنندگی نیز بر روی سطوح اکسید شده ذرات آهن در مقایسه با اتمسفر نیتروژن دارد. کوره شامل ۳ ناحیه



شکل ۳. تصویر نمونه فوم فولادی اولیه بعد از فرآیند فشردن.

دمایی مختلف است که در ناحیه اول، دما به تدریج افزایش می ابد و فرآیندهای تجزیه حرارتی در این ناحیه صورت می گیرد. باقیمانده دانههای اوره درون نمونههای اولیه فشرده شده در ناحیه اول به صورت حرارتی تجزیه می شوند. سپس، فرآیند تفجوشی در ناحیه دوم در دمای C<sup>o</sup> ۱۱۲۰ و به مدت Min که صورت می گیرد. در ناحیه سوم، سرد شدن به صورت تدریجی تا دمای محیط صورت می گیرد. بنابراین، نمونههای مستحکم فوم فولادی توسط تفجوشی تولید می شوند.

#### تعيين ميزان تخلخل

میزان چگالی و درصد تخلخل فومهای فولادی حاوی مقادیر مختلف کاربید تنگستن به روش اندازه گیری ابعاد و تعیین وزن توسط یک ترازوی دیجیتال با دقت g ۰/۰۰۱ تعیین شدند. به منظور اندازه گیری چگالی فومهای فولادی از معادله (۱) و برای اندازه گیری درصد تخلخل آنها از معادله (۲) استفاده شد[۲۴و۲۵]. قابل ذکر است که در معادله (۲)، چگالی جامد همان چگالی فولاد بدون تخلخل برابر ۲/۸ g/cm<sup>3</sup> در نظر گرفته شد.

معادله (۱)

معادله (۲)

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$\mathsf{P\%} = \left[ \mathbf{1} - \left( \frac{\rho \mathsf{F}}{\rho \mathsf{S}} \right) \right] \times \mathbf{100}$$



شکل ۴. تصاویر الف) میکروسکوپ نوری و ب) میکروسکوپ الکترونی روبشی از سلول ها و دیواره سلول های فوم فولادی حاوی ۱ درصد وزنی کاربید تنگستن.

در معادلات فوق، ρ چگالی، M جرم، V حجم، %P درصد تخلخل، ρF چگالی قطعه فومی و ρS چگالی فولاد بدون تخلخل است.

#### ارزيابى ريزساختار ديواره سلولها

براى مطالعه ريزساختار ديواره سلولهاى فومهاى فولادى تولید شده از ارزیابیهای میکروسکوپ نوری (OM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. فومهای فولادی تولید شده ابتدا توسط دستگاه وایر کات (Dk7732ZAC) در جهت عمود به محور برش داده شدند و سپس، فرآیندهای مانت گرم، سمبادهزنی و پولیشکاری بر روی آنها انجام شد. به منظور آشکارسازی ریزساختار، فرآیند حکاکی توسط محلول نایتال ۲ درصد و به مدت ۵ دقيقه صورت گرفت. نمونههاي ميكروسكوپ الكتروني روبشي توسط آلیاژ Au-Pd و با دستگاه Sputter Coater SC۷۶۲۰ پوششدهی شدند و سپس، مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط دستگاه LEO ۱۴۵۰VP انجام شد. علاوه بر این، برای شناسایی ترکیب شیمیایی فازهای گوناگون تشکیل شده در دیواره سلولهای فومهای فولادی از اسیکتروسکویی اشعه ایکس تولید شده توسط پرتو الکترونی (EDS) استفاده شد. قابل ذکر است که از نرمافزار پردازش تصاویر ™MIP به منظور اندازه گیری ضخامت دیواره سلول ها، کسر سطحی و میزان کرویت سلولها و همچنین حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها استفاده شد. نکته حائز اهمیت این است که در اغلب نرم افزارهای پردازش تصویر میزان کرویت، یک کمیت بدون یکا و واحد است و در صورتی که ۱۰۰۰ باشد، بیانگر کرویت کامل است و هر چقدر از این مقدار کمتر باشد، کم بودن میزان کرویت نسبت به کره کامل را نشان میدهد.

## بررسی رفتار مکانیکی برای بررسی رفتار مکانیکی فومهای فولادی تولید شده

از آزمون فشار استفاده شد. آزمون فشار توسط دستگاه Zwick مدل Z250 و مطابق با استاندارد ASTM E9-09 انجام گردید. ابتدا، فومهای تولید شده توسط دستگاه وایرکات (Dk7732ZAC) در جهت عمود بر محور به گونهای بریده شدند که نمونهای استوانهای شکل با قطر mm ۱۲ و ارتفاع ۱۸ mm تولید شد. قابل ذکر است که برای روانکاری بین فک و نمونهها از روغن مخصوص استفاده شد. سرعت حرکت فکها در آزمون فشار برابر اساس میانگین حداقل ۳ آزمون تعیین شدند.

#### ۳. نتایج و بحث

#### مورفولوژی سلولها

تصاویر میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری از سلولها و دیواره سلولهای فوم فولادی حاوی ۱ درصد وزنی کاربید تنگستن در شکل ۴ نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده میشود، سلولها دارای اشکال تقریباً کروی هستند که به صورت یکنواخت در بین دیوارهها توزیع شدهاند. علاوه بر این، محلهای اتصال سلولها به یکدیگر در برخی از دیوارهها به صورت حفراتی سیاهرنگ مشاهده میشود که نشاندهنده این است که سلولها به یکدیگر ارتباط دارند و فومهای تولید شده از نوع سلول باز هستند. علاوه بر این مشاهده میشود که دیواره سلولها نیز دارای حفرات بسیار کوچکی هستند.

مطابق با تصویر ۴، مشاهده می شود که دو نوع متفاوت از تخلخل درون ساختار فومهای فولادی تولید شده تشکیل شده است. نوع اول، به خروج دانههای اوره ارتباط پیدا می کند که تحت عنوان «سلول» نامیده می شود. سلولهای تشکیل شده، از لحاظ شکل، اندازه و توزیع دقیقاً مشابه با دانههای اوره تشکیل می شوند. البته، تغییر شکل دانههای فضاساز اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پوه استفاده از فضاساز



شکل ۵. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از حفرات تشکیل شده در دیواره سلول های فوم فولادی بدون کاربید تنگستن.



**شکل ۶**. الف) کسر سطحی و ب) میزان کرویت سلولهای تشکیل شده در اثر خروج دانههای اوره برحسب درصد کاربید تنگستن اضافه شده.

شامل کسر سطحی و میزان کرویت سلولها در شکل ۶ به تصویر کشیده شده است. همان طور که مشاهده میشود، با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن، تغییرات چندانی در کسر سطحی و میزان کرویت سلولها رخ نمیدهد. این اثبات شده است که عواملی همانند مقدار، اندازه و شکل فضاساز، فشار اعمالی در مرحله فشردن و دما و زمان تفجوشی میتوانند تاثیرات شدیدی بر روی میزان و شکل سلولها داشته باشند [۲۲]. علاوه بر این، ضخامت دیواره سلولها نیز توسط نرمافزار پردازش تصاویر اندازه گیری شد که میانگین آن برابر نرمافزار پردازش تصاویر اندازه گیری شد که میانگین آن برابر نیز تاثیر قابل توجهی بر روی ضخامت دیواره سلولها ندارد.

مطابق با نتایج به دست آمده از پردازش تصاویر میکروسکوپی، کسر سطحی و میزان کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها در شکل ۷ نشان داده شدهاند. مطابق با شکل، با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن به مخلوطهای پودری، کسر سطحی و میزان کرویت حفرات تشکیل شده در از کره به بیضی در فشارهای اعمالی بسیار زیاد در مرحله فشردن گزارش شده است [۸]. نوع دوم، تخلخل درون دیواره سلولها تشکیل میشود که تحت عنوان «حفره» نامیده میشود. در مرحله فشردن، در صورتی که فشار اعمالی زیاد باشد، احتمال شکستن دانههای فضاساز وجود دارد و در چنین شرایطی، شکل، اندازه و توزیع سلولهای تشکیل شده منطبق با دانههای فضاساز نخواهد بود. در پژوهش بکوز و همکارش از [۱۱]، شکستن دانههای فضاساز (کربآمید) در فشار بالاتر فشارهای اعمالی پایینتر، حفرات به ناچار در دیواره سلولها نا توزیع نسبتاً یکنواخت تشکیل میشوند. در شکل ۵، تصویر سلولها نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود، میکروسکوپ الکترونی روبشی از حفرات توزیع یافته در دیواره سلولها نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود، حفرات دارای اشکال نامنظم و تقریباً کشیده شده هستند که

نتایج به دست آمده از پردازش تصاویر میکروسکوپی

🏄 مهندسی میالور ژبی





**شکل ۷**. الف) کسر سطحی و ب) میزان کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلول ها برحسب درصد کاربید تنگستن اضافه شده.



شکل ۸. درصد وزنی انحلال دانههای اوره برحسب مراحل مختلف انحلال.

دیواره سلولها به ترتیب افزایش و کاهش مییابد. حضور ذرات سخت و بسیار مستحکم کاربید تنگستن در دیواره سلولها موجب میشود که حفرات بیشتری در دیوارهها باقی بماند و در نتیجه، کسر سطحی حفرات بیشتر شود. این احتمال وجود دارد که افزودن ذرات کاربید تنگستن سبب افزایش اصطکاک بین ذرات در طی فرآیند فشردن شود [۲۶و۲۷]. علاوه بر این، حضور ذرات کاربید تنگستن در دیواره سلولها باعث میشود که تشکیل فاز مذاب در شرایط تفجوشی حالت مذاب کاهش یابد و در نتیجه، ایجاد گلویی در بین ذرات آهن در طی فرآیند تفجوشی حالت مذاب کم شود که این پدیده احتمالا شده و ذرات کاربید تنگستن ارتباط پیدا می کند [۸۸] و در نتیجه، شکل حفرات کشیدهتر خواهد شد و میزان کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها کاهش مییابد.

#### انحلال دانههای اوره

خروج دانههای اوره از بین دیواره سلولهای فومهای فولادی و تشکیل سلولها در مرحله انحلال توسط آب مقطر انجام می شود. در شکل ۸، درصد خروج دانههای اوره بر حسب تعداد مراحل انحلال نشان داده شده است. مطابق با شکل، افزودن کاربید تنگستن به مخلوطهای پودری مورد استفاده برای تولید فومهای فولادی هیچ گونه تاثیری بر روی میزان خروج اوره در مراحل مختلف انحلال و همچنین بر روی سرعت انحلال اوره ندارد. علاوه بر این، نرخ خروج اوره در مراحل اولیه انحلال بسیار زیاد است و تقریباً ۶۰ درصد وزنی اوره در مراحل اولیه احتمالاً به وجود مقادیر زیاد اوره در این مراحل انحلال ارتباط پیدا می کند. سپس، کانالهایی در بین دانههای اوره که به صورت جزئی انحلال یافتهاند، تشکیل می شود. بنابراین،





اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز



شکل ۹. درصد تخلخل فومهای فولادی تولید شده بر حسب مقدار کاربید تنگستن افزوده شده.



شکل ۱۰. ریزساختار دیواره سلولها در فوم فولادی حاوی ۲ درصد وزنی کاربید تنگستن.

شدت عبور جریان آب مقطر از درون این کانالها کاهش یافته و در نتیجه، میزان خروج اوره نیز کاهش مییابد [۲۳و۲۴]. این در حالی است که در صورت انحلال پیوسته مواد فضاساز، امکان اشباع شدن محلول از فضاساز وجود دارد و در چنین شرایطی میزان انحلال به شدت کاهش مییابد [۲۲].

ميزان تخلخل

چگالی و میزان تخلخل یکی از مهمترین خصوصیات فومهای فلزی به شمار میرود که به صورت مستقیم بر روی رفتار فیزیکی و مکانیکی آنها موثر است [۴–۱]. در فومهای فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر و با استفاده از فضاساز، درصد تخلخل ناشی از تشکیل سلولها بر اساس خروج دانههای فضاساز و تشکیل حفرات در بین دیواره

سلولها است [۲۴–۲۲]. درصد تخلخل فومهای فولادی مطابق با معادله (۲) تعیین شدهاند و نتایج به دست آمده در شکل ۹ نمایش داده شدهاند. همان طور که در این شکل مشاهده میشود، درصد تخلخل فومهای فولادی تولید شده با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن کاهش مییابد که احتمالاً به بالا بودن چگالی کاربید تنگستن (۱۵/۶۳ g/cm<sup>3</sup>) در برابر چگالی فولاد (۲/۸ g/cm<sup>3</sup>) ارتباط دارد. در کل، با افزایش ۴ درصد وزنی کاربید تنگستن به فومهای فولادی در حدود ۸ درصد میزان تخلخل کاهش پیدا میکند.

#### ريزساختار ديواره سلولها

ریزساختار دیواره سلولها در فوم فولادی حاوی ۲ درصد وزنی کاربید تنگستن افزودنی در شکل ۱۰ نمایش داده شده



کاربید تنگستن (wt. %)

۰/۵

٠/٢٣



جدول ۲. نتایج پردازش تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای کسر سطحی کاربید تنگستن در ریزساختار.

شکل ۱۱. منحنی های تنش- کرنش فشاری فومهای فولادی تولید شده حاوی مقادیر مختلف کاربید تنگستن.

است. همان طور که مشاهده می شود، ریز ساختار فومهای فولادی شامل فریت، پرلیت و کاربید تنگستن افزودنی است. تشکیل لایههای سمانتیت درون پرلیت به نفوذ کربن ارتباط پیدا میکند. کربن افزوده شده به مخلوط پودری در دمای تفجوشی (C° ۱۱۲۰) به درون ذرات آهن نفوذ میکند و تشکیل کاربید آهن و در نتیجه، پرلیت را سبب می شود. کسر سطحی کاربید تنگستن افزوده شده در تصاویر میکروسکوپ الكتروني روبشي توسط نرمافزار يردازش تصوير اندازه گيري شده است و نتایج به دست آمده در جدول ۲ ارائه شده است. مطابق با جدول، کسر سطحی کاربید تنگستن اندازه گیری شده درون ریزساختار دیواره سلولهای فومهای فولادی با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن افزایش می یابد. با توجه به این که چگالی کاربید تنگستن تقریبا دو برابر چگالی فولاد است، مقادیر به دست آمده برای کسر سطحی کاربید تنگستن نيز تقريباً نصف درصد وزنى كاربيد تنگستن است.

## رفتار فشاري فومهاي فولادي

منحنیهای تنش- کرنش فشاری فومهای فولادی حاوی مقادیر متفاوت کاربید تنگستن در شکل ۱۱ به تصویر کشیده شده است. همان طور که مشاهده می شود، منحنی های تنش- كرنش داراى ناحيه الاستيك، ناحيه پلاتو دندانه ارهاى نسبتاً طويل و نقطه شكست هستند. در ناحيه الاستيك، تغییرات تنش بر حسب کرنش تقریباً به صورت خطی است. این در حالی است که نوسانات بسیار شدید تنشی در ناحیه

يلاتو مشاهده مي شود. به بيان ديگر، در ناحيه يلاتو قلهها و درههای تنشی مشاهده می گردد. در شرایطی که دیوارههای سلولها در برابر فشار اعمالی مقاومت می کنند، قلههای تنشی تشکیل میشود. هنگامی که ردیفی از سلولها دچار تخریب شوند، یک دره تنشی در منحنی تنش- کرنش به وجود می آید [۸-۶]. تشکیل پلاتو نسبتاً طویل در فومهای تولیدی بیانگر جذب انرژی زیاد در این فومها است و تشکیل نوسانات تنشى تاثير چندانى بر روى مقدار جذب انرژى ندارد. البته، تخریب ردیفی از سلولها در داخل فومهای فولادی منجر به ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل ریزترکها در دیواره سلولها می شود. علاوه بر این، ریز ترکهایی در ناحیه پلاتو در قسمت دیواره سلولها تشکیل می شود که رشد آنها منجر به شکست نهایی فومهای فولادی می گردد [۱۳–۱۱]. شکست در زاویه تقریباً برابر ۴۵° در فومهای فولادی حاوی کاربید تنگستن مشاهده می شود. نکته جالب توجه این است که ارتفاع زیاد قلهها و عمق زیاد درهها در ناحیه پلاتو که سبب نوسانات شدید تنشی در منحنی تنش- کرنش شده است، رفتار ماده را نزدیک به رفتار یک ماده شکسته شده نشان مىدهد كه اين امر احتمالا مرتبط به حضور سلولها و وجود حفرات و ریزتر کها در دیواره سلولها است. با افزایش میزان کاربید تنگستن تا ۴ درصد وزنی، منحنیهای تنش- کرنش فشاری به سمت بالا شیفت پیدا می کنند و فومهای فولادی رفتار مکانیکی بهتری از خود نشان میدهند که به اثر کاربید تنگستن بر روی استحکام بخشی با ذرات سخت و مستحکم ارتباط دارد. این قابل ذکر است که بهبود رفتار سایشی سطح

۲

۰/۸۹

۴ ۱/۹۱ ۱

./49



تابستان ۱۳۹۹ . دوره ۲۳ . شماره ۲

References

- M. F. Ashby, A. G. Evans, N. A. Fleck, L. J. Gibson, J. W. Hutchinson, H. N. G. Wadley, Metal Foams: A Design Guide, p. 125, Butterworth-Heinemann, Massachusetts, 2000.
- [2] H. P. Degischer, B. Kriszt, Handbook of Cellular Metals, Production, Processing and Applications, p. 87, Wiley-VCH/Verlag GmbH, Weinheim, 2002.
- [3] J. Banhart, "Manufacture, characterization and application of cellular metals and metal foams", Progress in Materials Science, Vol. 46, pp. 559-632, 2001.
- [4] Y. Bienvenu, "Application and future of solid foams", Comptes Rendus Physique, Vol. 15 (8-9), pp. 719-730, 2014.
- [5] B. H. Smith, S. Szyniszewski, J. F. Hajjar, B. W. Schafer, S. R. Arwade, "Steel foam for structures: A review of applications, manufacturing and material properties", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 71, pp. 1-10, 2012.
- [6] C. Park, S. R. Nutt, "PM synthesis and properties of steel foams", Materials Science and Engineering: A, Vol. 288, pp. 111-118, 2000.
- [7] C. Park, S. R. Nutt, "Effects of process parameters on steel foam synthesis", Materials Science and Engineering: A, Vol. 297, pp. 62-68, 2001.
- [8] M. H. Golabgir, R. Ebrahimi-Kahrizsangi, O. Torabi, H. Tajizadegan, A. Jamshidi, "Fabrication and evaluation of oxidation resistance performance of open-celled Fe(Al) foam by spaceholder technique", Advanced Powder Technology, Vol. 25, pp. 960-967, 2014.
- [9] H. Sazegaran, A. R. Kiani-Rashid, J. Vahdati Khaki, "Effects of copper content on the shell characteristics of hollow steel spheres manufactured using an advanced powder metallurgy technique", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 23 (4), pp. 434-441, 2016.
- [10] H. Sazegaran, A. R. Kiani-Rashid, J. Vahdati Khaki, "Effects of sphere size on the microstructure and mechanical properties of ductile iron-steel hollow sphere syntactic foams", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 23 (6), pp. 676-682, 2016.
- [11] N. Bekoz, E. Oktay, "Effects of carbamide shape and content on processing and properties of steel Foams", Journal of Materials Processing and Technology, Vol. 212, pp. 2109-2116, 2012.
- [12] N. Bekoz, E. Oktay, "Mechanical properties of low alloy steel foams: Dependency on porosity and pore size", Materials Science and Engineering: A, Vol. 576, pp. 82-90, 2013.
- [13] N. Bekoz, E. Oktay, "High temperature mechanical properties of low alloy steel foams produced by powder metallurgy", Materials and Design, Vol. 53, pp. 482-489, 2014.
- [14] Nuray Bekoz, Enver Oktay, "The role of pore wall microstructure and micropores on the mechanical properties of Cu-Ni-Mo based steel foams", Materials Science and Engineering: A, Vol. 612, pp. 387-397, 2014.
- [15] I. Mutlu, E. Oktay, "Mechanical properties of sinter-hardened Cr-Si-Ni-Mo based steel foam", Materials and Design, Vol. 44, pp. 274-282, 2013.

فولاد کم کربن با افزودن ذرات کاربید تنگستن قبلاً گزارش شده است [۲۹]. البته باید در نظر داشت که رفتار مکانیکی فومهای فولادی شدیداً وابسته به میزان تخلخل، مورفولوژی سلولها و مشخصات ریزساختاری دیواره سلولها است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وجود این که افزودن کاربید تنگستن سبب افزایش کسر سطحی و کاهش میزان کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها میگردد، رفتار مکانیکی فومهای فولادی تولید شده به علت فعال شدن مکانیزم استحکام بخشی با ذرات سخت و مستحکم بهبود پیدا میکند.

## ۴. نتیجه گیری

در این پژوهش، فومهای فولادی حاوی ۰، ۰/۵، ۱، ۲ و ۴ درصد وزنی کاربید تنگستن به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانههای اوره به عنوان فضاساز تولید شدند و نتایج اصلی زیر حاصل شد.

- ۱- تخلخل موجود در فومهای فولادی شامل سلولهای ایجاد شده در اثر خروج دانههای اوره و حفرات ایجاد شده در بین دیواره سلولها است که هم سلولها و هم حفرات به صورت یکنواخت توزیع یافتهاند.
- ۲- افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن تاثیر چندانی بر روی کسر سطحی و میزان کرویت سلولها ندارد و این در حالی است که کسر سطحی و میزان کرویت حفرات تشکیل شده در دیواره سلولها با افزایش مقدار کاربید تنگستن به ترتیب افزایش و کاهش مییابند.
- ۳- انحلال دانههای اوره توسط آب مقطر در مراحل اولیه
   ۱۰ انحلال بسیار سریع و سپس، کند می شود و پس از ۱۰ مرتبه انحلال در حدود ۹۰ درصد دانههای اوره خارج
   می شوند.
- ۴- با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن، درصد تخلخل فومهای فولادی کاهش پیدا می کند.
- ۵- ریزساختار فومهای فولادی تولید شده شامل فریت، پرلیت و ذرات کاربید تنگستن پراکنده شده است.
- ۶- منحنیهای تنش- کرنش فشاری فومهای فولادی با افزایش درصد وزنی کاربید تنگستن به سمت بالا شیفت پیدا می کنند و نتیجتاً بهبود رفتار مکانیکی مشاهده می شود.

🏄 مهندسي متالور ژي

- [16] D. P. Mondal, H. Jain, S. Das, A. K. Jha, "Stainless steel foams made through powder metallurgy route using NH4HCO3 as space holder", Materials and Design, Vol. 88, pp. 430-437, 2015.
- [17] H. Jain, G. Gupta, R. Kumar, D. P. Mondal, "Microstructure and compressive deformation behavior of SS foam made through evaporation of urea as space holder", Materials Chemistry and Physics, Vol. 223, pp. 737-744, 2019.
- [18] T. Shimizu, K. Matsuzaki, H. Nagai, N. Kanetake, "Production of high porosity metal foams using EPS beads as space holders", Materials Science and Engineering: A, Vol. 558, pp. 343-348, 2012.
- [19] Y. Bienvenu, "Application and future of solid foams", Comptes Rendus Physique, Vol. 15 (8-9), pp. 719-730, 2014.
- [20] Y. Hangai, T. Morita, T. Utsunomiya, "Fabrication of Al foam with harmonic structure by Cu addition using sintering and dissolution process", Materials Letters, Vol. 230, pp. 120-122, 2018.
- [21] M. Mirzaei, M. H. Paydar, "A novel process for manufacturing porous 316 L stainless steel with uniform pore distribution", Materials and Design, Vol. 121, pp. 442-449, 2017.
- [22] M. Mirzaei, M. H. Paydar, "Fabrication and Characterization of Core-Shell Density-Graded 316L Stainless Steel Porous Structure", Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 28 (1), pp. 221-230, 2019.
- [23] I. Mutlu, E. Oktay, "Production and aging of highly porous 17-4 PH stainless steel", Journal of Porous Materials, Vol. 19 (4), pp. 433-440, 2012.

- [24] H. Sazegaran, M. Hojati, "Effects of copper content on microstructure and mechanical properties of open-cell steel foams", International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, Vol. 26 (5), pp. 588-596, 2019.
- [25] Ha. Sazegaran, A. Feizi, M. Hojati, "Effect of Cr Contents on the Porosity Percentage, Microstructure, and Mechanical Properties of Steel Foams Manufactured by Powder Metallurgy", Transactions of the Indian Institute of Metals, pp. 1-8, 2019.
- [26] M. Hasan, J. Zhao, Z. Huang, L. Chang, H. Zhou, Z. Jiang, "Analysis of sintering and bonding of ultrafine WC powder and stainless steel by hot compaction diffusion bonding", Fusion Engineering and Design, Vol. 133, pp. 39-50, 2018.
- [27] S. H. Chang, S. L. Chen, "Characterization and properties of sintered WC-Co and WC-Ni-Fe hard metal alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 585, pp. 407-413, 2014.
- [28] R. O. Calderon, A. Agna, U. U. Gomes, W. D. Schubert, "Phase formation in cemented carbides prepared from WC and stainless steel powder - An experimental study combined with thermodynamic calculations", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 80, pp. 225-237, 2019.
- [29] A. Liu, M. Guo, H. Hu, "Improved Wear Resistance of Low Carbon Steel with Plasma Melt Injection of WC Particles", Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 19 (6), pp. 848-851, 2010.