

# تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431

مسعود رمضانی موفق<sup>۱</sup>، مالک نادری<sup>۲</sup>، محمدعلی سلطانی<sup>۳</sup>، رضا برادران<sup>۴</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، M\_rm@aut.ac.ir

۲- استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، Mnaderi@aut.ac.ir

۳- کارشناس ارشد شرکت فولاد آلیاژی اصفهان، ma.soltani47@yahoo.com

۴- کارشناس ارشد شرکت فولاد آلیاژی اصفهان، ree@iasc.ir

## Determination of Delta Ferrite Content and Morphology In 431 AISI Martensitic Stainless Steel

M. Ramezani Movaffagh<sup>1</sup>, M. Naderi<sup>2</sup>, M. A. Soltani<sup>3</sup>, R. Baradaran<sup>4</sup>

1- Msc Student, Mining and Metallurgical Engineering Department, Amirkabir University Of Technology, M\_rm@aut.ac.ir

2- Assistant Professor, Mining and Metallurgical Engineering Department, Amirkabir University Of Technology, Mnaderi@aut.ac.ir

3- Master of Metallurgical Engineering, Isfahan Alloy Steel Company, ma.soltani47@yahoo.com

4- Master of Metallurgical Engineering, Isfahan Alloy Steel Company, ree@iasc.ir

### چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است که به کمک دستگاه دیلاتومتری تاثیر دما و زمان گرمایش در تشکیل فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنتزیتی AISI 431 بررسی شود که در نتیجه‌ی آن بتوان یک دما و زمان بهینه با توجه به ریخت شناسی و درصد کمی فاز فریت دلتا برای پیش بینی رفتار ترمومکانیکی و مکانیکی فولاد مورد نظر انتخاب کرد. برای این منظور نمونه‌ها تحت عملیات گرمایش در بازه دمایی ۱۰۵۰ تا ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد در دو زمان ۵ و ۱۰ دقیقه قرار گرفتند. نتایج منحنی‌های دیلاتومتری نشان می‌دهد که دماهای شروع استحاله مارتنتزیت حین سرد کردن با افزایش دما و زمان گرمایش، کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به تصاویر میکروسکوپی نوری، درصد کمی فاز فریت دلتا با افزایش دمای گرمایش ابتدا کاهش (کمتر از ۱ درصد) و سپس (به بیشتر از ۱۴ درصد) افزایش پیدا می‌کند که این روند در هر دو زمان مشاهده می‌شود. همچنین ریخت شناسی فریت دلتا از لایه‌ای به کرمی یا جزیره‌ای تغییر پیدا می‌کند.

واژه‌های کلیدی: فولاد زنگ نزن مارتنتزیتی، فریت دلتا، دیلاتومتری

### Abstract

This research focused on formation of Delta Ferrite Phase in AISI 431 Martensitic Stainless Steel by dilatometric instrument. The paper aims to determine an optimum temperature and soaking time according to the morphology and percentage of Delta phase, in order to have a better prediction of the steel's mechanical and thermo-mechanical properties. Heating treatments were performed under temperatures from 1050 °C to 1250 °C and two time periods, 5 and 10 minutes. The dilatometric curves results show that temperature of Martensitic start transformation decreases with increasing of soaking temperature and time. The content of delta ferrite phase decreases when temperature is below of 1100 °C then increases to 14 percent of volume fraction and morphology of this phase is lathy ferrite that changes to vormecular or island shape by increasing of temperature.

**Keywords:** Delta Ferrite Phase, Dilatometry, Martensitic stainless steel

جدول ۱ - ترکیب شیمیایی فولاد زنگ نزن مارتزیتی AISI 431 (درصد وزنی)

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%Cu	%Al	% Fe
۰,۱۵	۰,۳	۰,۶۹	۰,۰۱۷	۰,۰۰۹	۱۵,۴۳	۰,۱۶	۲,۰۶	۰,۰۴۴	۰,۰۱	Balance

## مقدمه

پورتو، کویتینیوسکی، ۲۰۰۳) و افزایش سرعت رشد ترک خستگی و در نتیجه کاهش عمر خستگی خواهد شد (رهو، هانگ، نام، ۲۰۰۰).

تأثیر فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتزیتی ۴۱۶ بر کارگرم پذیری این فولاد توسط کاردوسو و همکاران (۲۰۰۰) مورد بررسی قرار گرفت که نشان از ضعیفتر شدن کارگرم پذیری فولاد در اثر افزایش مقدار فریت دلتا دارد.

همچنین مطالعات نشان می‌دهند که درصد حجمی فریت دلتا تا دمای آستینیت شدن ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد تغییر نمی‌کند و تا دمای ۱۱۰۰، فولاد در فاز آستینیت باقی می‌ماند و بالاتر از ۱۱۰۰ وارد منطقه دوفازی (آستینیت + فریت دلتا) می‌شود (رجاسخار و همکاران، ۲۰۰۹).

بالان و همکاران (۱۹۹۸) دمای آستینیت شدن بهینه فولاد ۱۷Cr-2Ni را بین ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ ذکر کرده‌اند، که به دلیل فریت دلتای مینیمم، حل شدن کاربید‌ها و اندازه دانه ریزتر باعث بهترین ترکیب سختی، استحکام، انعطاف پذیری و چermگی در شرایط کوننج می‌شود. یکی از روش‌های موجود برای بررسی تغییرات ریزساختاری حين گرم و سرد کردن، استفاده از منحنی‌های دیلاتومتری است. دیلاتومتر تغییرات طول را می‌سنجد که وابسته به دما و زمان است. دیلاتومتری اطلاعات کمی و کیفی فازهای موجود در ریزساختار را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین دماهای آغاز و پایان تغییرات فازی و مقدار کسر حجمی فازهای تولید شده را نیز ارائه می‌دهد (اکبری، بلک، نادری، ۶). (۲۰۰۹).

## مواد و روش تحقیق


در این پژوهش فولاد زنگ نزن مارتزیتی AISI 431 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. ترکیب شیمیایی این فولاد در جدول (۱) آمده است.

این فولاد طی مراحل ذوب در کوره قوس الکتریکی به صورت شمشهایی به قطر ۳۹۷ میلیمتر و طول ۲۰۰۰ میلیمتر ریخته‌گری شده و در ادامه توسط فرآیند ذوب دوباره سرباره تصفیه شده و سپس این شمشهای در محدوده دمایی  $1100^{\circ}\text{C}$  -  $1180^{\circ}\text{C}$  آهنگری شده و عملیات تمپر در دمای  $680^{\circ}\text{C}$  انجام شد. سپس نمونه‌های استاندارد دیلاتومتری به شکل استوانه‌ایی به قطر  $1\pm 0,04$  میلیمتر


فولادهای زنگ نزن مارتزیتی حاوی ۱۶ درصد کروم، ۲ درصد نیکل و ۰,۱۵ درصد کربن به عنوان AISI 431 شناخته می‌شوند و معمولاً در شرایط کوننج و تمپر استفاده می‌شوند. این فولادها در هواضما، صنایع دریایی، شیمیایی و غذایی، به خاطر ترکیب عالی از مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی مطلوب استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای این فولاد شامل شافت‌های پمپ، گیره‌های استحکام بالا، نازل‌ها، اجزای اگزوژ، قالب‌های شیشه‌زنی و ... هستند. بنابر ترکیب و تاریخچه عملیات انجام شده، ریزساختار فولاد زنگ نزن مارتزیتی شامل مارتزیت، کاربید رسوب کرده، آستینیت باقیمانده و فریت دلتا می‌شود. مطالعات بر روی این فولاد‌ها نشان داده است که به خاطر عدم تعادل عنصر آلیاژی ترکیب بین پایدار کننده‌های آستینیت و فریت در فولاد و دماهای آستینیت شدن، ریزساختار فولاد می‌تواند شامل مقادیر مختلف آستینیت باقیمانده، فریت دلتا و کاربید شود. (بالان، ردی، سرما، ۱۹۹۸؛ رجاسخار، مدهوسودهان، مهندس، مورتی، ۲۰۰۹). بنابراین نقش فریت دلتا باید در این فولادها به صورت کامل بررسی شود، چرا که می‌تواند بر شکل دهی گرم، خواص مکانیکی و خوردگی تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر آن شده است که درصد حجمی فریت دلتا و ریخت شناسی آن تحت شرایط دما و زمان نگهداری در دمای بالا اندازه گیری شود تا بتوان یک مقدار بهینه را برای هدف مورد نظر به دست آورد.

برخی محققان معتقدند که فریت دلتا اثر مخربی بر خواص ضربه ماده خواهد داشت که دلیل اصلی آن را عدم پیوستگی بین فریت دلتا و زمینه اطراف ذکر کرده‌اند (باشو، سینگ، روات، ۱۹۹۰؛ کاروگ، بهاداشیا، وولین، ۲۰۰۴). ونگ و همکاران (وانگ، لو، ژیاو، ۲۰۱۰) نشان داده‌اند که حضور فریت دلتا باعث کاهش انرژی ضربه و افزایش دمای تبدیل نرمی به تردی می‌شود. این در صورتی است که شفر (شفر، ۱۹۹۸) پیشنهاد کرده است که فریت دلتا نرم و باعث افزایش داکتیلیتی و انرژی ضربه فولادهای زنگ نزن مارتزیتی خواهد شد.

مقدار فریت دلتا باید یک مقدار بهینه باشد چرا که مقادیر بالای آن باعث کاهش استحکام تسليم (کاردوسو، استروهیکر، رگولی،



شکل ۱ - منحنی دیلاتومتری نمونه‌ی نگهداری شده در دمای ۱۱۲۵ به مدت ۵ دقیقه به همراه نقاط بحرانی.



شکل ۲ - تغییرات دمای شروع استحاله مارتزیتی (Ms) با دما و زمان نگهداری.

نمونه‌ها از وسط برش داده شده و پس از مانست، مورد آزمون متالوگرافی قرار گرفتند برای بررسی ساختار نمونه‌ها از محلول اچ ویلا و ریزساختار نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری Olymous مدل PMG3 بررسی شد. برای اندازه‌گیری درصد فاز‌ها از نرم افزار مهندسی ۱۰۵۰ تا ۱۲۵۰ با فاصله‌های دمایی ۲۵ °C استفاده شد.

و طول  $10 \pm 0.1$  میلیمتر به صورت طولی از مکان‌هایی یکسان از فاصله دو سوم از مرکز شمش تهیه شدند.

جهت ایجاد نمونه‌هایی با درصد فریت دلتای متفاوت، با استفاده از دستگاه دیلاتومتری A/D ۸۰۵ نمونه‌ها با نرخ گرمایش  $5^{\circ}\text{C}/\text{s}$  تا دماهای ۱۰۵۰ تا ۱۲۵۰ با فاصله‌های دمایی  $25^{\circ}\text{C}$  به مدت زمان


۵ و  $10^{\circ}\text{C}$  نگهداری شده سپس با سرعت

$30^{\circ}\text{C}/\text{s}$  تا دمای اتاق سرد شدند. ضمن آنکه سه نمونه هم جهت بررسی دمای پیشگرم در دمای  $1175^{\circ}\text{C}$  به مدت ۵ دقیقه نگهداری شده و سپس به مدت ۳۰ ثانیه در دماهای  $100^{\circ}\text{C}$ ،  $1050^{\circ}\text{C}$  و  $1000^{\circ}\text{C}$  نگهداری شده سپس سرد شدند.

نتایج و بحث:

### محاسبه دماهای بحرانی

با توجه به منحنی‌های گرمایش دیلاتومتری و انحراف از انبساط خطی دمای  $Ac_1$  برابر با  $789^{\circ}\text{C}$  با انحراف استاندارد از میانگین ۶



شکل ۳- ریزساختار نمونه های الف- اولیه ب- ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه ج- ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه

درجه سانتیگراد برای نمونه های مختلف و دمای  $A_e$  برابر با ۸۹۸ درجه با انحراف استاندارد از میانگین ۷ درجه بدست آمد. نمونه ای از نمودار دیلاتومتری در شکل ۱ نشان داده است.

### ریزساختار

تصاویر میکروسکوپی نوری تعدادی از نمونه ها، در شکل ۲ نشان داده شده است. ریزساختار اولیه نمونه ها شامل ۱/۸ درصد فریت دلتا بود و آستنیت باقیمانده در این نمونه ها دیده نمی شد. شکل ۴ نتایج تفرق اشعه ایکس (XRD) را برای نمونه اولیه نشان می دهد. همانطور که مشخص است اثری از آستنیت باقیمانده دیده نمی شود، اما تشخیص پیک های فریت دلتا و مارتزیت نیز از یکدیگر ممکن نیست چرا که پارامتر شبکه این دو فاز بسیار به هم نزدیک هستند.


درصدهای فریت دلتا در نمونه های مختلف توسط نرم افزار Clemex اندازه گیری شد و نتایج آن در شکل ۵ نشان داده شده است.

از نمودار می توان دریافت که تا دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد هنوز استحاله تشکیل فریت دلتا شروع نشده است و در زیر این دما مقدار فریت دلتا در ۵ دقیقه نگهداری بیشتر از مقدار آن در همان دما در ۱۰ دقیقه نگهداری است. با توجه به پژوهش لی و همکاران (۲۰۱۲) که نشان می دهد سینتیک انحلال فریت دلتا هنوز کامل نشده است در مدت ۱۰ دقیقه مقدار بیشتری از فریت دلتا به آستنیت تبدیل شده است. اما با افزایش دما تقریباً از ۱۱۵۰ درجه، ترمودینامیک تشکیل فریت دلتا شروع شده است و همانطور که مشخص است با افزایش زمان نگهداری مقدار بیشتری هم فریت دلتا تشکیل شده است که نشان از زمان بر بودن این فرآیند و سینتیک تشکیل فریت دلتا است.


دماهای شروع مارتزیت نیز در نمونه هایی که نمودار آنها توسط دستگاه کامل ثبت شده بود با رسم مماس بر منحنی ها بدست آمد که روندی مشابه با روند نشان داده شده در شکل ۲ دارد. همانطور که مشخص است با افزایش دما، دماهای شروع استحاله مارتزیتی کاهش پیدا کرده است و برای نمونه ای که در دمای بالا به مدت ۱۰ دقیقه نگه داری شده کمی پایین تر از نمونه ای است که به مدت ۵ دقیقه نگهداری شده است، که این نتیجه با کارهای اکبری و همکاران (۲۰۰۶) همخوانی دارد.

با افزایش زمان نگهداری در دمای بالا، دماهای شروع استحاله مارتزیتی کمی کمتر شده است. یکی از دلایل می تواند کاهش مرز دانه با بزرگ شدن اندازه دانه باشد. چرا که مارتزیت تشکیل شده به علت درصد کربن مارتزیت بشقابی شکل است و چون مارتزیت بشقابی شکل بیشتر از مرزدانه های آستنیت شروع به تشکیل می کند در نتیجه با کم شدن مرزدانه به نیروی محرکه بیشتری برای انجام استحاله نیاز است که این امر با کاهش بیشتر دما محقق می شود. همچنین با افزایش دما بالای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد که استحاله فریت دلتا شروع شده است، این فاز غنی از عنصر فریت زا همچون کروم و عاری از عنصر آستنیت زا خواهد شد، در نتیجه آستنیت، غنی از عنصری همچون کربن و نیکل خواهد شد که باعث پایداری بیشتر آستنیت می شود لذا دمای شروع استحاله مارتزیتی را کاهش خواهد داد.

دماهای پایان استحاله مارتزیتی تنها برای نمونه ای که در دمای



شکل ۳ - نتایج تفرق اشعه ایکس (XRD) نمونه اولیه.




شکل ۵ - درصد فریت دلتای تشکیل شده در زمان و دماهای مختلف.

دهد برای نمونه هایی که زیر ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد گرم شده اند فریت دلتا به صورت لایه ای می باشد(شکل ۴-ب) اما در دماهای بالا و زمان کم، در واقع نقاط مستعد به جوانه زنی فریت دلتا شروع به جوانه زنی کرده و ریخت شناسی آن شبیه فریت دلتای کرمی شکل شده است(شکل ۶)، بالای این دما در واقع جایی است که ریخت شناسی به حالت جزایری از فریت دلتا تغییر خواهد یافت (شکل ۴-ج) که مطابق با پژوهش های ون و همکارانش می باشد.

#### میکروساختن


آزمون میکروساختنی با بار ۱۵ گرم بر روی فازهای مارتنتزیت و فریت دلتا انجام شد که سختی های میانگین به ترتیب ۵۳۰ و ۱۳۵ و یکرز اندازه گیری شد. همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است اثر میکروساختنی در فاز فریت دلتا بزرگتر از آن در زمینه



شکل ۶ - ریزساختار نمونه نگهداری شده در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه.

#### ریخت شناسی فریت دلتا :

برای بررسی ریخت شناسی فریت دلتا از مقطع عرضی نمونه های دیلاتومتری عکس متالوگرافی تهیه شد. این تصاویر نشان می



الف- زمینه مارتنزیتی      ب- فاز فریت دلتا

الف- اثر میکروسختی ویکرز بر

مارتنزیتی می باشد، بنابراین سختی کمتری را مشاهده می کنیم.

### نتیجه گیری

در تحقیق حاضر تاثیر دما و زمان گرمایش در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 بررسی گردید و نتایج ذیل به دست آمد.

- دمای  $Ac_1$  برابر با ۷۸۹ درجه سانتیگراد و دمای  $Ac_3$  برابر با ۸۹۸ درجه سانتی گراد بدست آمد.

- با افزایش دما، دمای شروع استحاله مارتنزیتی کاهش پیدا کرده است و همچنین برای نمونه ای که به مدت ۱۰ دقیقه در دمای بالا نگه داری شده است پایین تر از نمونه ای است که به مدت ۵ دقیقه نگه داری شده است.

-۳- مقدار فریت دلتا با افزایش دما تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد کاهش و سپس تا ۱۴ درصد افزایش پیدا می کند.

-۴- مورفولوژی فریت دلتا ابتدا لایه ای می باشد که با افزایش دما و زمان به کرمی شکل یا به جزیره ای تغییر پیدا می کند.

### منابع و مراجع :

1- K.P. Balan, A. Venugopal Reddy, and D.S. Sarma, "Effect of Single